



CÂMARA MUNICIPAL DE

LEME/SP

EXMA. SRA. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LEME.

REQUERIMENTO Nº 53 /2026

Requer informações sobre situação atual e providências tomadas sobre o “VALETÃO” instalado no acostamento da Estrada Municipal Prefeito Doutor Sebastião Jair Mourão, logo após a Ponte do Rio Mogi Guaçu.

Considerando que as estradas municipais têm uma área de domínio do município, do centro às laterais de 10 metros (estradas primárias) e 6 metros (estradas secundárias);

Considerando que essas estradas também têm em suas laterais áreas não edificantes de 20 metros cada lado, com o objetivo de futuras ampliações das vias;

Considerando que na Estrada Municipal Prefeito Doutor Sebastião Jair Mourão a área de domínio não foi respeitada, a princípio pela usina lindeira anos atrás;

Considerando que a usina escavou uma grande valeta, de aproximadamente 2,5 metros de altura, mais de 2 metros de largura, numa grande extensão ao lado da pista e dentro da área de domínio do município;

Considerando que esta valeta está a menos de 1 metro da área asfaltada, tendo sido feita na área destinada ao acostamento da estrada e que é de difícil observação à noite;

Considerando que se houver necessidade de utilização do acostamento ocorrerá um grave acidente;

Considerando que foi indicado por esse vereador, **Coronel João Arrais**, em **28 de fevereiro de 2025, à 1(um) ano atrás**, solicitando providências do município em relação aos responsáveis e restauração do espaço para evitar que acidente de natureza grave venha acontecer;

Considerando que além da indicação em 28 de fevereiro de 2025, este vereador levou o problema, pessoalmente, até à Secretaria de Obras do Município.

REQUER à Mesa, ouvido o Plenário, e cumpridas as formalidades regimentais seja inserido na Ata de nossos trabalhos e após enviado ofício ao



CÂMARA MUNICIPAL DE

LEME/SP

Prefeito Municipal, que dirija ao setor competente da municipalidade, solicitando que envie a esta Casa de Leis as seguintes informações:

1. Qual a situação atual do acostamento da estrada no trecho citado?
2. Foi realizada notificação para o reparo da valeta instalada em área de domínio do município? Se positivo, enviar cópia da notificação e recibo do notificado. Se negativo, qual o motivo e responsável pela falta de providência até a presente data, passado um ano?
3. Foi dado prazo para a restauração da área? Qual prazo foi dado? Foi cumprido o prazo estipulado? Se positivo informar a data do providenciado e responsável por atestar o cumprimento do serviço.
4. Que outras providências foram tomadas pela municipalidade após a indicação, em 28 de fevereiro de 2025, sobre o problema grave no acostamento da estrada;
5. Caso nenhuma providência efetiva tenha sido realizada, qual atitude pode ser tomada pelo município, antes que aconteça acidente de natureza grave pelo local?

Sala das Sessões, Prof. Arlindo Fávaro, em 25 de fevereiro de 2026.

CORONEL JOÃO ARRAIS

VEREADOR