

Ofício nº 145/2020 – GP.

Leme, 11 de março de 2020.


Ref.: Resposta ao Requerimento nº 20/2020– Câmara Municipal de Leme/SP.

Prezado Senhor:

Atendendo ao requerimento em epígrafe, de autoria do vereador Elias Eliel Ferrara, encaminhamos a resposta pelo ofício da SAECIL de 09 de março de 2020.

Por fim, coloco-me a disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários e aproveito a oportunidade para externar ao senhor e nobres pares, meus votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,



Wagner Ricardo Antunes Filho
Prefeito do Município de Leme

Ao Senhor
José Eduardo Giacomelli
DD. Presidente da Câmara Municipal
Leme/SP

**DA DIVISÃO TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ÁGUA
AO GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE**


Leme, 09 de março de 2020.

Assunto: Ofício nº 138/2020 – GP

Em resposta ao Ofício nº 138/2020 – GP, informamos:

- a) Quais medidas tomadas pela SAECIL para solucionar o problema?
Contratação de empresa especializada para realização da contenção do óleo derramado e limpeza do local.
- b) Quais autoridades e empresas técnicas contratadas?
Empresa contratada: Ambipar Response
Autoridades presentes: CETESB – Agência Mogi-Guaçu, Polícia Ambiental, Polícia Rodoviária Estadual, Corpo de Bombeiros de Leme, Defesa Civil de Leme e Pirassununga, Intervias, autoridades municipais, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros de Pirassununga e corpo técnico da SAECIL.
- c) Quais medidas de segurança e fiscalização a SAECIL já teria antes da contaminação?
Os servidores que trabalham na Captação de Água e ETA verificam constantemente as condições do ribeirão.
- d) Quais medidas estão sendo tomadas para esclarecer se foi ato criminoso ou acidental?
A Polícia Civil está investigando.
- e) Segundo as apurações da SAECIL, em que data ocorreu o incidente e quanto tempo para constatar contaminação e vir a público?
Incidente detectado em 18/02/2020, por volta das 15 horas, com a imediata interrupção da captação.
- f) A água já está descontaminada, inclusive ao ponto de consumo?
Em verificação das análises constatou-se que a água fornecida à população sempre esteve adequada para o consumo.

Atenciosamente.



Claercio Fernando Mercadante
Divisão Técnica de Serviços de Água

Relatório de Análises Físico-químicas de Água**Rede de Distribuição: Saída da ETA****Cliente: Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme****Endereço: Rua Padre Julião, 971****Cidade: Leme – SP****Coletora: Daiani de Carli Luvizotti****Data da Coleta: 20/02/2020****Analista: Estevão Alan Vieira****Data de Emissão: 20/02/2020**

Parâmetros*	Unidade	Limite	Resultado
Substâncias solúveis em hexano	mg/L	-	0,0
Odor	-	Inodoro	Inodoro
Aspecto	-	Límpido	Límpido

METODOLOGIA ANALÍTICA BASEADA EM STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, 20th EDITION.

CONCLUSÃO
A amostra analisada não apresentou quantidades detectáveis de substâncias solúveis em hexano pela metodologia aplicada (extração Soxhlet 5220D).


Estevão Alan Vieira
CRQ 04269080 - 4ª Região
Químico / Saecil

Relatório de Análises Físico-químicas de Água

Rede de Distribuição: Saída da ETA

Cliente: Superintendência de Água e Esgoto da Cidade de Leme

Endereço: Rua Padre Julião, 971

Cidade: Leme – SP

Coletor: Paulo Fogo

Data da Coleta: 06/03/2020

Analista: Estevão Alan Vieira

Data de Emissão: 06/03/2020

Parâmetros	Unidade	Resultado
pH	-	7,2
Turbidez	NTU	1,09
Substâncias solúveis em hexano	mg/L	0,0

METODOLOGIA ANALÍTICA BASEADA EM *STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, 20th EDITION.*

CONCLUSÃO

A amostra analisada não apresentou quantidades detectáveis de substâncias solúveis em hexano pela metodologia aplicada (extração Soxhlet 5220D).


Estevão Alan Vieira
CRQ 04269080 - 4ª Região
Químico / Saecil